

桃園市文山國小 108 學年度戶外教育租用遊覽車檢核紀錄表(出發前)


安全檢查人員行前安全檢查事項	用車單位	六年一班	前往地點	台中		
	發車日期	109年1月16日		發車地點	<input checked="" type="checkbox"/> 正門 <input type="checkbox"/> 後門	
	發車時間	7時10分		車數車色	共5車, 共1花色	
	出廠日期	106年3月 日		車牌號碼	818-W2	
			駕駛簽名	謝德明		
	1.車輛是否準時抵達指定地點 <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 2.安全門是否能順利開啟 <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 3.車內是否備有合格滅火器 <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 4.駕駛執照是否為本人使用 <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 5.駕駛執照是否仍於有效期內 <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 6.最近一年內是否驗車 <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 7.車內是否置放至少二具擊破器 <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 8.雨刷是否正常運轉 <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			9.前大燈、方向燈是否正常 <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 10.尾燈、剎車燈是否正常 <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 11.車內是否放置危險物品 <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 12.駕駛人員是否有明顯酒味 <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 13.駕駛人員精神狀況是否異常 <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 14.行車執照是否過期 <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 15.輪胎外觀有無明顯破損跡象 <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 16.其它		
隨車教師檢核事項	1.出發時是否依規定播放車輛安全及逃生方式講解錄影帶。 <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 2.開車前隨車領隊是否確實點名。 <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 3.駕駛人員開車速度是否平穩。 <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 4.駕駛人員有無注意行車及人員上下車時之安全。 <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 5.駕駛人員有無配合領隊教師之指揮。 <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 6.車輛有無中途故障 <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 ; 故障有無於六十分鐘內排除。 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 7.駕駛人員於行程中是否邊開車邊使用行動電話。 <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 8.駕駛人員有無態度惡劣之行為舉止。 <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 9.駕駛人員行車途中有無不當之緊急煞車。 <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 10.駕駛人員於行程中是否有抽煙、講粗話、未維持車上清潔之行為。 <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 11.駕駛人員行程中有無酗酒、滋事之行為。 <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無					
備忘欄	1.本表出發後交隨車教師(同仁)檢核,返校後簽名請領隊收齊送總務處事務組存檔備查。 2.所付租車費用包含營業稅、過路費、小費及停車費。 3.每車最多乘座43人(含司機及服務員),嚴禁超載,超載時遊覽車公司得予拒絕。 4.合約中簽定車輛遲到之罰則,為每車遲到10分鐘罰款新臺幣500元,依情節輕重列入檢討裁罰。					
備註						
安全檢查人員	隨車老師	事務組長	總務主任	校長		

註:本表安檢人員檢核完畢後,請交由隨車同仁或老師依檢核事項逐一確實寫填,並於返校後三日內交由事務組陳核。

## 附件二

## 桃園市文山國小 108 學年度六年級戶外教育採購案

## 第一階段檢核紀錄表 (六年 1 班) 109 年 1 月 14 日 行前檢核

項目	內容	驗收結果	不符原因
1	行前提送責任保險及履約保險之保單	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符 (請敘明不符合之原因)	
2	行前司機車籍資料查核	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符 (請敘明不符合之原因)	
3	符合「桃園市文山國小校外教學活動租用交通工具出發前檢查表」	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符 (請敘明不符合之原因)	
4	其他	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符 (請敘明不符合之原因)	
機關檢核人 (負責老師簽名) :		廠商代表人簽名 :	
			

說明：1. 機關指派檢核人於行車前逐項填入，廠商代表人應隨同陪驗。

2. 雙方就檢核內容確認並簽署無誤後即交由機關代表收存，作為返校檢討之依據。

附件三

桃園市文山國小 108 學年度六年級戶外教育採購案

第二階段檢核紀錄表

107 年 1 月 16 日 行程間檢核

項目	內容	驗收結果	不符原因
1	隨車服務、團康人員服務態度良好	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符 (請敘明不符合之原因)	
2	出發時間準時，並做安全宣講。	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符 (請敘明不符合之原因)	
3	行程中司機注重團隊行動及行車安全	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符 (請敘明不符合之原因)	
4	履約景點正確、並安排於主要活動時間內	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符 (請敘明不符合之原因)	
5	隨車領隊善盡協調、點名、應變職守	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符 (請敘明不符合之原因)	
6	音響、電視、麥克風及空調是否功能良好	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符 (請敘明不符合之原因)	
7	其他(依現場狀況所提，需立即修正之意見)：	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符 (請敘明不符合之原因)	

班級老師簽名：張國志

601

## 桃園市文山國民小學

## 108 學年度六年級戶外教育參觀車輛及駕駛資料一覽表

109.01.16-17

車輛資料		
車輛基本資料	車號	818-W2
	出廠年份	2017年03月
	廠牌	富豪
	座位數(含駕駛及服務員)	44位 <input checked="" type="checkbox"/> 與行車執照相符
	已行駛里程	200233 公里
	合格定檢紀錄	下次定檢日期：109年06月06日
	強制汽車責任保險	保險證號碼：1040000034892 有效期限：109年06月06日
	其他附加保險	
車輛安全資料	安全門	<input checked="" type="checkbox"/> 可徒手開啟 <input checked="" type="checkbox"/> 標示及使用說明清楚
	安全門通道	<input checked="" type="checkbox"/> 已淨空，無座椅無蓋板 <input checked="" type="checkbox"/> 淨寬32公分以上
	滅火器	<input checked="" type="checkbox"/> 至少2具，前後各一具 <input checked="" type="checkbox"/> 有效期限：109年2月 日
	車窗擊破器	<input checked="" type="checkbox"/> 至少3具，位置明顯 <input checked="" type="checkbox"/> 標示清楚，可徒手取用
	駕駛室上方最前方座椅	<input checked="" type="checkbox"/> 距擋風玻璃70公分以上 <input checked="" type="checkbox"/> 設有欄杆或保護板
	行李廂	<input checked="" type="checkbox"/> 未設置座椅或臥鋪
	輪胎胎紋	<input checked="" type="checkbox"/> 胎紋深度1.6公釐以上 <input checked="" type="checkbox"/> 膠皮無脫落
檢查(複查)人員簽章：		簡貴復
車主代表簽章：		封德曜